令和7年度　最終処分場維持管理状況報告書

施設設置者名	長万部町				
施設名	長万部町清掃センター　最終処分場				
施設所在地	山越郡長万部町字双葉113番地３				
許可(届出)年月日	平成１４年　６月２０日	許可番号	環廃第１４－１４号	技術管理者名	松岡　祐樹
埋立地面積	３，０７０㎡	埋立容量	６，５００㎥	遮水工	土えん堤・二重シート構造
浸出水処理施設規模	１５㎥／日	浸出水処理方式	接触ばっ気法（脱窒）＋凝集沈殿＋砂ろ過＋活性炭吸着		
埋立対象廃棄物	焼却残さ、不燃ごみ、粗大ごみ				

○　埋立状況　　令和８年3月31日時点　　2,716.7　m3

		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	計
直接埋立ごみ量（t）		4.7	6.2	3.5	2.6	1.2	3.5	3.2	0.6	4.4	2.9	1.7	4.2	38.8
	収集ごみ	3.0	4.7	2.0	1.8	0.9	2.2	2.1	0.4	3.4	2.3	1.3	2.7	26.6
	直搬ごみ（一廃）	1.8	1.5	1.5	0.8	0.4	1.3	1.1	0.2	1.0	0.6	0.4	1.5	12.1
	直搬ごみ（産廃）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
焼却残渣（t）		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
中間処理残渣（t）		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
埋立ごみ量（ｔ）		4.7	6.2	3.5	2.6	1.2	3.5	3.2	0.6	4.4	2.9	1.7	4.2	38.8
埋立ごみ量（m3）		4.8	6.3	3.5	2.6	1.3	3.6	3.3	0.6	4.5	2.9	1.8	4.3	39.5
覆土量（m3）		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
埋立容量（m3）		4.8	6.3	3.5	2.6	1.3	3.6	3.3	0.6	4.5	2.9	1.8	4.3	39.5

○　地下水、放流水等の状況

採取日時		4月2日	5月13日	6月3日	7月2日	8月5日	9月9日	10月14日	11月11日	12月9日	1月13日	2月10日	3月10日	最大値
浸出水	pH	7.9	8.1	8.0	8.0	7.8	7.7	8.3	8.0	7.6	7.8	7.8	7.7	
	BOD又はCOD(mg/L)	0.5 未満	1.1 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.6 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	1.1 未満
	SS(mg/L)	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満
	窒素含有量(mg/L)	6.30	2.90	7.00	8.90	8.80	11.00	8.80	6.40	6.10	4.80	4.00	4.30	11.00
放流水	pH	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.8	8.0	7.7	7.7	7.8	7.6	7.6	
	BOD又はCOD(mg/L)	0.5 未満	0.6 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.6 未満
	SS(mg/L)	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満
	窒素含有量(mg/L)	0.32	0.26	0.23	1.50	0.80	0.35	0.43	0.67	0.23	0.29	0.23	0.23	1.50
地下水	電気伝導率(上流)	19.0	19.0	20.0	19.0	20.0	20.0	20.0	20.0	18.0	19.0	17.0	19.0	
	塩化物ｲｵﾝ(上流)	9.00	9.00	10.00	9.00	10.0	10.00	11.00	10.00	10.00	9.00	10.00	10.00	
	電気伝導率(下流)	21.0	20.0	20.0	20.0	19.0	19.0	19.0	20.0	18.0	20.0	17.0	18.0	
	塩化物ｲｵﾝ(下流)	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.00	10.00	10.00	9.00	10.00	10.00	10.00	

○　その他施設の状況

採取日時	4月2日	5月13日	6月3日	7月2日	8月5日	9月3日	10月14日	11月11日	12月9日	1月13日	2月10日	3月10日	
悪臭の発散状況	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
害虫等の発生状況	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
覆土の状況	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
ごみの飛散、流出	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
浸出水の内部貯留	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
法面、擁壁等の崩壊	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	