

令和8年度 最終処分場維持管理状況報告書

施設設置者名	長万部町				
施設名	長万部町清掃センター 最終処分場				
施設所在地	山越郡長万部町字双葉113番地 3				
許可(届出)年月日	平成14年 6月20日	許可番号	環廃第14-14号	技術管理者名	松岡 祐樹
埋立地面積	3,070㎡	埋立容量	6,500㎥	遮水工	土えん堤・二重シート構造
浸出水処理施設規模	15㎥/日	浸出水処理方式	接触ばっ気法(脱窒)＋凝集沈殿＋砂ろ過＋活性炭吸着		
埋立対象廃棄物	焼却残さ、不燃ごみ、粗大ごみ				

○ 埋立状況

令和8年9月1日時点

2,742.0 m3

[illegible]

○ 地下水、放流水等の状況

採取日時		4月14日	5月13日	6月9日	7月14日	8月12日								最大値
浸出水	pH	7.6	7.8	7.6	7.6	7.4								
	BOD又はCOD(mg/L)	0.5 未満	0.5 未満	1.4 未満	1.0 未満	1.0 未満								1.4 未満
	SS(mg/L)	1.0 未満	1.0 未満	2.0 未満	3.0 未満	2.0 未満								3.0 未満
	窒素含有量(mg/L)	3	0.86	0.54	1	0.79								3.00
放流水	pH	7.7	7.7	7.4	7.6	7.3								
	BOD又はCOD(mg/L)	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満								0.5 未満
	SS(mg/L)	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満								1.0 未満
	窒素含有量(mg/L)	0.2	0.2	0.27	0.29	0.37								0.37
地下水	電気伝導率(上流)	21	24	23	17	32								
	塩化物イオン(上流)	9	10	9	13	10								
	電気伝導率(下流)	19	20	19	13	25								
	塩化物イオン(下流)	10	10	9	10	9								

○ その他施設の状況

採取日時	4月14日	5月13日	6月9日	7月14日	8月12日								
悪臭の発散状況	無	無	無	無	無								
害虫等の発生状況	無	無	無	無	無								
覆土の状況	無	無	無	無	無								
ごみの飛散、流出	無	無	無	無	無								
浸出水の内部貯留	無	無	無	無	無								
法面、擁壁等の崩壊	無	無	無	無	無								