

長万部町立学校施設耐震診断結果等一覧

平成26年4月1日現在

学 校 名	名 称	棟 数	建築年	構 造	面 積	診断年度	診断結果	備 考
長万部小学校	校舎	1棟	昭和61年	鉄筋コンクリート造 3階建	5,270㎡	新耐震基準 により建築	—	
	体育館	1棟	昭和62年	鉄骨造 平家建	1,140㎡	新耐震基準 により建築	—	
静狩小学校	校舎	1棟	昭和48年	コンクリートブロック造 平家建	1,216㎡	(耐力度調査実施済) 基準値以下		渡り廊下46㎡を含む
	体育館	1棟	昭和48年	鉄骨造 平家建	381㎡	(耐力度調査実施済) 基準値以下		
長万部中学校	校舎	1棟	昭和55年	鉄筋コンクリート造 3階建	3,290㎡	平成21年度	A	
		1棟	昭和56年	鉄筋コンクリート造 2階建	2,750㎡	新耐震基準 により建築	—	給食棟528㎡を含む
	体育館	1棟	昭和57年	鉄骨造 2階建	1,635㎡	新耐震基準 により建築	—	

※ 診断結果について

『—』とは、新耐震基準により建築された建物であり耐震診断の必要がないもの。

『A』とは、耐震診断の結果、『耐震性を有する』との判定を受けたもの。

『B』とは、耐震診断の結果、『補強等の対策が必要である』との判定を受けたもの。

※ 静狩小学校については、耐力度調査において基準値以下であったため、補強や改築が必要であると判断されている。